



**SCHEDA DI SICUREZZA DEL
MATERIALE
VERNICI IN POLVERE DI
POLIESTERE
Edizione: 4**

PERFORMANCE COATINGS

Data: 10/01/2026

**1. DATI RELATIVI ALL'IDENTIFICAZIONE DEL COMPOSTO CHIMICO E INFORMAZIONI SULL'AZIENDA:
DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO: Polvere di poliestere**

Uso raccomandato: Verniciatura elettrostatica a polvere di superfici metalliche, esclusivamente per uso professionale in impianti dedicati alla verniciatura a polvere.

Fornitore: AVACE Ltd, 19A Navigation Drive, Hurst Business Park, Brierley Hill, DY5 1UT. Telefono (+44) 01384 400355 Fax (+44) 01384 400340

Paese di origine: Prodotto nel Regno Unito.

Codice merceologico: 39079190

Organismo consultivo: Federazione britannica dei produttori di vernici +44 1372 360660

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI:

Definizione del prodotto: Miscela

Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP/GHS)

Rischi fisici Non classificato
Rischi per la salute Non classificato
Rischi ambientali Non classificato

2.2 Elementi dell'etichetta ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 Nessuno

Altri pericoli Se disperso, può formare una miscela esplosiva con l'aria.

3. INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE/GLI INGREDIENTI:

COMPOSIZIONE CHIMICA: Questo prodotto è una miscela. Le informazioni sui rischi per la salute si basano sui suoi componenti.

Caratterizzazione chimica Miscela di resine sintetiche e pigmenti
Componenti pericolosi. Sostanze che presentano un rischio per la salute o per l'ambiente ai sensi della Direttiva 67/548/CEE

Nome della sostanza	Intervallo di concentrazione	Classificazione	N. CAS
Polvere di rivestimento inalabile	95-<100%	Non pericoloso	Non disponibile
Polvere di rivestimento respirabile	7-<10%	Non pericoloso	Non disponibile

Sostanze che presentano un rischio per la salute o per l'ambiente ai sensi del Regolamento CE n. 1272/2008

Il prodotto non contiene sostanze classificate come pericolose per la salute in concentrazioni tali da dover essere prese in considerazione. Fino alla data di revisione indicata nella presente scheda di sicurezza (MSDS), alle sostanze chimiche utilizzate in questa preparazione non sono stati assegnati numeri di registrazione REACH.

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO:

IN GENERALE:

In caso di dubbio o se i sintomi persistono, rivolgersi immediatamente a un medico. Mostrare la presente scheda di sicurezza al personale medico. Se il paziente è incosciente, non somministrare nulla per via orale. Tenere a portata di mano la scheda di sicurezza del composto.

INALAZIONE:

Portare il paziente in un'area ben ventilata e mantenerlo al caldo e a proprio agio. Mantenere libere le vie respiratorie. Allentare gli indumenti stretti come colletto, cravatta o cintura. In caso di difficoltà respiratorie, personale adeguatamente addestrato può assistere la persona colpita somministrandole ossigeno. Se la respirazione del paziente è irregolare o si arresta, ricorrere alla rianimazione bocca a bocca. Se il paziente è incosciente, metterlo in posizione di sicurezza, assicurarsi che possa respirare e rivolgersi a un medico.

CONTATTO CON LA PELLE:

Spazzolare via le particelle libere dalla pelle. Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati. Lavare accuratamente la zona interessata con acqua e sapone o con un detergente specifico. Non utilizzare solventi o diluenti.

CONTATTO CON GLI OCCHI:



PERFORMANCE COATINGS

**SCHEDA DI SICUREZZA DEL
MATERIALE
VERNICI IN POLVERE DI
POLIESTERE
Edizione: 4
Data: 10/01/2026**

Sciacquare abbondantemente gli occhi per almeno 10 minuti con acqua pulita e fresca, tenendo le palpebre ben sollevate. Rimuovere immediatamente le lenti a contatto. Se necessario, rivolgersi a un medico.

INGESTIONE:

Sciacquare accuratamente la bocca con acqua. Far bere alcuni bicchieri d'acqua. In caso di ingestione accidentale, rivolgersi immediatamente a un medico. Portare il paziente in un'area ben ventilata e mantenerlo al caldo e a proprio agio. Mantenere libere le vie respiratorie. Se il paziente è incosciente, metterlo in posizione di sicurezza, assicurarsi che possa respirare e rivolgersi a un medico. Non provocare il vomito.

Protezione dei soccorritori Il personale addetto al primo soccorso deve indossare dispositivi di protezione adeguati durante qualsiasi intervento di soccorso.

4.2 Sintomi ed effetti più importanti, sia acuti che ritardati

Informazioni generali Vedere la sezione 11 per ulteriori informazioni sui rischi per la salute. La gravità dei sintomi descritti varia a seconda della concentrazione e della durata dell'esposizione.
Inalazione La polvere può irritare l'apparato respiratorio.
Ingestione Può causare fastidio se ingerito. Può causare dolore allo stomaco.
Contatto con la pelle: il contatto prolungato può causare secchezza cutanea
Contatto con gli occhi La polvere può causare una lieve irritazione

4.3 Indicazioni relative alla necessità di cure mediche immediate e trattamenti specifici

Note per il medico Trattare in modo sintomatico
Trattamenti specifici Non è richiesto alcun trattamento specifico

5. MISURE ANTINCENDIO:

MEZZI DI ESTINZIONE:

Raccomandati: Il prodotto non è infiammabile. Estinguere con schiuma resistente all'alcol, coperta di CO₂, polvere secca, getto d'acqua nebulizzato. Utilizzare mezzi di estinzione adeguati al tipo di incendio circostante

NON UTILIZZARE: Getti d'acqua o gas inerte ad alta pressione come mezzi di estinzione, poiché ciò provocherebbe la propagazione dell'incendio

Rischi specifici derivanti dalla miscela:

Rischi specifici Evitare la formazione e la diffusione di polveri. L'incendio produrrà fumo nero denso contenente prodotti di combustione pericolosi. L'esposizione ai prodotti di decomposizione può comportare rischi per la salute. Potrebbe essere necessario l'uso di un apparato respiratorio adeguato.
Prodotti di combustione pericolosi I prodotti della decomposizione termica o della combustione possono includere le seguenti sostanze
Gas o vapori nocivi quali monossido di carbonio, ossidi di azoto e fumo

Consigli per i vigili del fuoco:

Evitare di respirare i gas o i vapori dell'incendio. Evacuare l'area. Raffreddare i contenitori esposti al calore con acqua nebulizzata e rimuoverli dall'area dell'incendio se ciò può essere fatto senza rischi. Controllare l'acqua di deflusso contenendola e tenendola lontana dalle fognature e dai corsi d'acqua. Se sussiste il rischio di inquinamento idrico, avvisare le autorità competenti. Se necessario, utilizzare un apparecchio respiratorio raccomandato (SCBA) e indumenti protettivi adeguati. L'abbigliamento dei vigili del fuoco conforme alla norma europea EN469 (compresi elmetti, stivali protettivi e guanti) fornirà un livello base di protezione in caso di incidenti chimici.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE:

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza

Non intraprendere alcuna azione senza un'adeguata formazione o che comporti rischi per il personale. Tenere il personale non necessario e non protetto lontano dalla fuoriuscita. Indossare indumenti protettivi come descritto nella sezione 8. Seguire le precauzioni per la manipolazione sicura descritte nella presente scheda di sicurezza. Lavarsi accuratamente dopo aver gestito una fuoriuscita. Assicurarsi che siano in atto procedure e formazione per la decontaminazione e lo smaltimento di emergenza. Non toccare né camminare sul materiale fuoriuscito.

6.2 Precauzioni ambientali

Non consentire che il materiale penetri nelle fognature o nei corsi d'acqua. In caso di fuoriuscite di grandi dimensioni, informare le autorità competenti qualora si verifichi un inquinamento ambientale (fognature, corsi d'acqua, suolo o aria)

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica

Se si utilizzano una pala o una scopa, prestare attenzione a non creare nuvole di polvere. Se necessario, inumidire con acqua prima della pulizia. Indossare indumenti protettivi come descritto nella sezione 8 della presente scheda di sicurezza. Ventilare l'area e rimuovere tutte le fonti di fiamme libere o scintille. Evitare di inalare la polvere. Il materiale fuoriuscito deve essere raccolto con un aspirapolvere o con scope bagnate, posto in un contenitore adeguato per essere smaltito secondo le normative vigenti. I contenitori con il materiale fuoriuscito raccolto devono essere etichettati correttamente con il simbolo di pericolo. Smaltire i rifiuti presso un sito di smaltimento autorizzato in conformità con i requisiti delle autorità locali. Sciacquare l'area contaminata con abbondante acqua. Lavarsi accuratamente dopo aver gestito la fuoriuscita. Evitare che il composto finisca nelle fognature o nei corsi d'acqua. Qualora il prodotto dovesse contaminare fognature, fiumi o laghi, informare tempestivamente l'



PERFORMANCE COATINGS

**SCHEDA DI SICUREZZA DEL
MATERIALE
VERNICI IN POLVERE DI
POLIESTERE**
Edizione: 4
Data: 10/01/2026

secondo le normative locali (vigili del fuoco, autorità di pubblica sicurezza, autorità di protezione civile ecc.) Consultare la sezione 11 per ulteriori informazioni sui rischi per la salute. Consultare la sezione 12 per ulteriori informazioni sui rischi ecologici. Per lo smaltimento dei rifiuti, consultare la sezione 13

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura e l'igiene sul lavoro

Leggere e seguire le raccomandazioni del produttore. È necessario adottare precauzioni per impedire la formazione di nubi di polvere in concentrazioni superiori ai limiti di infiammabilità, esplosività o di esposizione professionale. La miscela può caricarsi elettrostaticamente; utilizzare sempre cavi di messa a terra durante il trasferimento da un contenitore all'altro. Le persone che soffrono di problemi respiratori o soggette a reazioni allergiche non devono maneggiare né essere esposte a vernici in polvere. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Non fumare, mangiare o bere in prossimità del composto. Fare riferimento al punto 8 per le istruzioni relative ai dispositivi di protezione individuale. Lavarsi immediatamente in caso di contaminazione della pelle. Togliere gli indumenti contaminati. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. Lavarsi alla fine di ogni turno di lavoro prima di bere e mangiare.

MANIPOLAZIONE

È necessario evitare di superare i limiti di esposizione professionale e una concentrazione di polvere che superi il punto di infiammabilità (infiammabile ed esplosivo). Evitare che il composto entri in contatto con superfici calde, scintille o altre fonti di fiamma libera. Tutti gli apparecchi elettrici devono essere protetti in conformità con le norme e gli standard di sicurezza vigenti. Durante le operazioni di colata, assicurarsi sempre di un corretto collegamento a terra per prevenire l'accumulo di cariche elettrostatiche nel composto. I lavoratori devono indossare calzature antistatiche e indumenti conduttivi. Anche i pavimenti devono essere conduttivi. Il composto deve essere conservato nei contenitori originali o in contenitori dello stesso tipo di quelli originali e mantenuto sigillato e lontano da fonti di calore, scintille o fiamme libere. Gli utensili utilizzati devono essere antiscentilla.

STOCCAGGIO:

Per lo stoccaggio di questo prodotto devono essere osservati i principi contenuti nella nota guida HSE "Stoccaggio di sostanze pericolose imballate". Conservare lontano da materiali incompatibili (vedere la sezione 10). Attenersi a tutte le istruzioni riportate sull'etichetta. Conservare in un luogo asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra 5 °C e 25 °C, al riparo dalla luce solare diretta, da fonti di calore, da scintille e da fiamme libere. L'accesso all'area di stoccaggio deve essere limitato esclusivamente al personale autorizzato. I contenitori parzialmente utilizzati devono essere chiusi con cura e conservati in posizione verticale per evitare eventuali perdite di prodotto. I pallet contenenti il composto non devono essere impilati uno sopra l'altro. Predisporre strutture di contenimento per prevenire l'inquinamento del suolo e delle acque in caso di fuoriuscite.

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE: PRECAUZIONI GENERALI.

Ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro ed evitare l'inalazione delle polveri. Al fine di ottimizzare il ricambio e la circolazione dell'aria, installare, ove possibile, ventilatori in prossimità della fonte. Tuttavia, se le concentrazioni di polvere rimangono superiori ai limiti di esposizione, è necessario indossare adeguati sistemi di protezione delle vie respiratorie.

DNEL Nessuna informazione disponibile

PNEC Nessuna informazione disponibile

Limiti di esposizione professionale comunitari/nazionali Il prodotto non contiene sostanze classificate come pericolose per la salute in base a un valore OEL in concentrazioni che debbano essere prese in considerazione.

Limiti di esposizione professionale Polvere genetica WEL:

	Limite di esposizione a lungo termine (TWA 8 ore) mg/m ³
Polvere inalabile (polvere fastidiosa)	10
Polvere respirabile (polvere fastidiosa)	4

Misure tecniche adeguate

Garantire un'adeguata ventilazione. Una buona ventilazione generale dovrebbe essere sufficiente a controllare l'esposizione dei lavoratori agli agenti contaminanti presenti nell'aria.

I dispositivi di protezione individuale devono essere utilizzati solo se l'esposizione dei lavoratori non può essere controllata adeguatamente mediante misure tecniche. Assicurarsi che gli operatori siano addestrati a ridurre al minimo l'esposizione.

PROTEZIONE INDIVIDUALE:

Protezione delle vie respiratorie:

Se una valutazione dei rischi indica la possibilità di inalazione di contaminanti, è necessario indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie conformi a una norma approvata. È necessario utilizzare una protezione contro le polveri fastidiose quando la concentrazione nell'aria supera i 10 mg/m³. Indossare una maschera antipolvere adeguata. Assicurarsi che tutti i dispositivi di protezione delle vie respiratorie siano adatti all'uso previsto e rechino il marchio CE. Verificare che il respiratore aderisca perfettamente e che il filtro venga sostituito regolarmente. Le cartucce filtranti per gas e combinate devono essere conformi alla norma europea EN 14387. I respiratori a maschera intera con cartucce filtranti sostituibili devono essere conformi alla norma europea EN 136. I respiratori a semimaschera e a quarto di maschera con cartucce filtranti sostituibili devono essere conformi alla norma europea EN 140. Durante la spruzzatura, indossare un respiratore ad aria alimentata adeguato.

Protezione delle mani:

Se una valutazione dei rischi indica la possibilità di contatto con la pelle, è necessario indossare guanti impermeabili e resistenti alle sostanze chimiche conformi a una norma approvata. Il guanto più adatto deve essere scelto consultando il fornitore/produttore dei guanti, che può fornire informazioni sul tempo di penetrazione



PERFORMANCE COATINGS

**SCHEDA DI SICUREZZA DEL
MATERIALE
VERNICI IN POLVERE DI
POLIESTERE
Edizione: 4
Data: 10/01/2026**

del materiale del guanto. Per proteggere le mani dalle sostanze chimiche, i guanti devono essere conformi alla norma europea EN 374. Tenendo conto dei dati specificati dal produttore dei guanti, verificare durante l'uso che i guanti mantengano le loro proprietà protettive e sostituirli non appena si rileva un deterioramento. Si raccomanda di sostituirli frequentemente.

Altre protezioni per la pelle e il corpo:

Se una valutazione dei rischi indica la possibilità di contaminazione cutanea, è necessario indossare calzature adeguate e indumenti protettivi supplementari conformi a una norma approvata. Indossare indumenti protettivi e calzature antistatiche. Lavare accuratamente qualsiasi parte del corpo che sia entrata in contatto con il composto. È necessario prestare particolare attenzione alla scelta degli indumenti protettivi dei lavoratori per evitare possibili infiammazioni cutanee e irritazioni delle zone del collo e dei polsi dovute al contatto con il composto.

Protezione degli occhi:

Indossare occhiali di sicurezza conformi a una norma approvata se una valutazione dei rischi indica la possibilità di contatto con gli occhi. I dispositivi di protezione individuale per la protezione degli occhi e del viso devono essere conformi alla norma europea EN166. A meno che la valutazione non indichi la necessità di un grado di protezione più elevato, è necessario indossare la seguente protezione: Indossare occhiali di protezione aderenti, resistenti alla polvere e agli schizzi di sostanze chimiche se si genera polvere dispersa nell'aria.

Misure igieniche:

Fornire una stazione di lavaggio oculare e una doccia di sicurezza. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. Pulire quotidianamente le attrezzature e l'area di lavoro. È necessario attuare buone procedure di igiene personale. Lavarsi alla fine di ogni turno di lavoro e prima di mangiare. Non mangiare né bere durante l'uso. Devono essere effettuati controlli medici preventivi sul lavoro. Avvertire il personale addetto alle pulizie di eventuali proprietà pericolose del prodotto.

Controlli dell'esposizione ambientale:

Le emissioni provenienti dagli impianti di ventilazione o dalle attrezzature di processo devono essere controllate per garantire che siano conformi ai requisiti della normativa in materia di protezione ambientale.

9. PROPRIETÀ CHIMICHE E FISICHE

Aspetto:	Polvere fine	
Colore:	Colori vari	
Odore:	Lieve	
Densità relativa:	da 1,2 a 1,9	(g/cm ³)
Punto di infiammabilità:	Non applicabile	
Concentrazione minima esplosiva (LEL)	20-70	(g/m ³)
Solubilità in acqua:	Insolubile	(g/l)
Temperatura di rammollimento:	>50	(°C)
Temperatura di autoaccensione	400 °C	
Temperatura di decomposizione	>230 °C	
Energia minima di accensione:	5-60	(MJ)

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ:

Il prodotto può essere considerato stabile se le condizioni di manipolazione e stoccaggio sono quelle prescritte al punto 7. Non si decompone se utilizzato e conservato secondo le raccomandazioni. I prodotti della decomposizione termica o della combustione possono includere gas o vapori nocivi. Nessun materiale specifico o gruppo di materiali è suscettibile di reagire con il prodotto in modo da creare una situazione pericolosa. Non sono note potenziali reazioni pericolose. Mettere a terra i contenitori e le attrezzature di trasferimento per eliminare le scintille dovute all'elettricità statica.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE:

Tossicità acuta - via orale (LD50 orale)	Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono
soddisfatti Tossicità acuta - cutanea (LD50 cutanea)	Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono
soddisfatti Tossicità acuta - per inalazione (LC50 per inalazione)	Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono
soddisfatti Corrosione/irritazione cutanea	Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono
soddisfatti Gravi lesioni oculari/irritazione	Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono
soddisfatti Sensibilizzazione respiratoria	Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono
soddisfatti Sensibilizzazione cutanea	Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Genotossicità in vitro	Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Cancerogenicità	Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono
soddisfatti Tossicità per la riproduzione - fertilità	Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono
soddisfatti Tossicità riproduttiva - sviluppo	Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono
soddisfatti Tossicità per organi bersaglio specifici - esposizione singola	Non classificato come tossico per un organo bersaglio specifico dopo
un'esposizione singola Tossicità per organi bersaglio specifici - esposizione ripetuta	Non classificato come tossico per un organo bersaglio
specifico dopo esposizione ripetuta Pericolo di aspirazione	Non pertinente. Solido



PERFORMANCE COATINGS

**SCHEDA DI SICUREZZA DEL
MATERIALE
VERNICI IN POLVERE DI
POLIESTERE
Edizione: 4
Data: 10/01/2026**

Informazioni generali	La polvere può irritare gli occhi e l'apparato respiratorio. La gravità dei sintomi descritti varia a seconda della concentrazione e della durata dell'esposizione.
Inalazione	La polvere può irritare l'apparato respiratorio. L'inalazione frequente di polvere per un lungo periodo di tempo aumenta il rischio di sviluppare malattie polmonari
Ingestione	Può causare fastidio se ingerita. Può provocare mal di stomaco o vomito
Contatto con la pelle	Il contatto prolungato può causare secchezza della pelle
Contatto con gli occhi	La polvere può causare una lieve irritazione
Via di esposizione	Ingestione, inalazione, contatto con la pelle e/o con gli occhi
Organi bersaglio	Non sono noti organi bersaglio specifici

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE:

Non è considerato pericoloso per l'ambiente. Tuttavia, fuoriuscite di grandi quantità o frequenti possono avere effetti pericolosi sull'ambiente. Non sono disponibili informazioni specifiche sul composto. Il composto e i suoi residui non devono essere scaricati nelle fognature o nei corsi d'acqua, né essere depositati in luoghi in cui potrebbe verificarsi una contaminazione del suolo o dei corsi d'acqua a causa di un rilascio accidentale. Il prodotto non contiene sostanze classificate come PBT o vPvB. Nessun altro effetto avverso.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO:

La produzione di rifiuti deve essere ridotta al minimo o evitata, ove possibile. Riutilizzare o riciclare i prodotti, ove possibile. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti in modo sicuro. Lo smaltimento di questo prodotto, dei residui delle soluzioni di processo e dei sottoprodotti deve sempre essere conforme ai requisiti della legislazione in materia di protezione ambientale e smaltimento dei rifiuti, nonché a eventuali requisiti delle autorità locali. Durante la manipolazione dei rifiuti, devono essere osservate le precauzioni di sicurezza applicabili alla manipolazione del prodotto. Prestare attenzione durante la manipolazione di contenitori svuotati che non siano stati accuratamente puliti o risciacquati. I contenitori o i sacchetti interni vuoti possono trattenere residui di prodotto e risultare quindi potenzialmente pericolosi.

Non versare nelle fognature. Smaltire i prodotti in eccesso e quelli non riciclabili tramite un'impresa autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. I residui di prodotto, i contenitori vuoti, gli indumenti da lavoro scartati e i materiali di pulizia contaminati devono essere raccolti in contenitori appositi, etichettati con il loro contenuto. Gli imballaggi di scarto devono essere raccolti per il riutilizzo o il riciclaggio. L'incenerimento o la messa in discarica devono essere presi in considerazione solo quando il riciclaggio non è fattibile. I codici di classificazione dei rifiuti devono essere assegnati dall'utente, preferibilmente previa consultazione con le autorità competenti in materia di smaltimento dei rifiuti. Le informazioni fornite si applicano al prodotto così come fornito. Polveri di rivestimento di scarto (08 02 01). Imballaggi compositi (15 01 15). Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19.11.08 sui rifiuti e che abroga alcune direttive.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO:

Il prodotto non è soggetto alle normative internazionali sul trasporto di merci pericolose (IMDG, IATA, ADR/RID)

TRASPORTO STRADALE E FERROVIARIO

GGVE/GGVS: non applicabile
RID/ADR non applicabile

TRASPORTO MARITTIMO

CODICE IMDG: non applicabile
UN-No/GGV-See: non applicabile

TRASPORTO AEREO

ICAO/IATA-DGR non applicabile

TRASPORTO FLUVIALE

GGVE/GGVS: non applicabile
RID/ADR: non applicabile

In generale, non sono previste restrizioni al trasporto di vernici in polvere.

15. INFORMAZIONI NORMATIVE

Normative e legislazione in materia di sicurezza, salute e ambiente specifiche per la miscela.

Non pericoloso ai sensi della Direttiva 1999/45/CE. Riservato agli utenti professionali. Regolamento UE (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Allegato XIV Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione Sostanze che destano estrema preoccupazione Nessuno dei componenti è presente nell'elenco

Regolamento (UE) n. 2015/830 della Commissione del 28.05.15

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16



PERFORMANCE COATINGS

**SCHEDA DI SICUREZZA DEL
MATERIALE
VERNICI IN POLVERE DI
POLIESTERE
Edizione: 4
Data: 10/01/2026**

16. ALTRE INFORMAZIONI

Le informazioni contenute nella presente scheda di sicurezza sono fornite in buona fede e secondo le nostre attuali conoscenze. Tali informazioni non devono essere considerate una garanzia delle proprietà del composto, ma piuttosto una descrizione delle caratteristiche del prodotto e sono fornite esclusivamente a scopo di sicurezza. Avace Ltd non si assume alcuna responsabilità per un uso improprio o per scopi diversi da quelli indicati al punto 1, salvo previa istruzione scritta. L'obbligo di rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e tutela ambientale previste dalla legislazione vigente rimane sempre a carico degli utenti finali.